

## القيمة الجمالية

### الشرفات والأروقة



يوجد شرفة جنوبية مستطيلة الشكل محاطة بحديد للحماية وتشكل مدخل المبني الرئيسي وهي مرتفعة عن الأرض بثلاث درجات.

- الفتحات كبيرة وكثيرة وموزعة بشكل متوازن تقريباً على الواجهات الأربع، كما أنها متساوية المساحة في جميع الواجهات.
- شكلها يتتنوع بين مستطيلة الشكل وأخرى ذات أقواس نصف دائرة.
- الأبواب في المبني يعلوها أقواس نصف دائرة / ساقوف مفتوح.



- فتحات الواجهة الجنوبية محاطة من الأعلى والأسفل ببروز حجري (حجر ملطش) تختلف في النوع عن الحجارة الأخرى المكونة لواجهة نفسها.

- فتحات الواجهة الغربية محاطة من الأعلى فقط ببروز حجري

### الفتحات



- الواجهات كبيرة وتنماش مع الطوبغرافية حيث يظهر طابق التسوية فقط في الواجهة الغربية.
- واجهات المبني فقدت شيئاً من جمالها بسبب كثرة الأسلاك والتلميدات.
- يحيط بالواجهة الجنوبية برواز من المجر (حجر ملطش) يبرز عن المبني 2 سم.

### الواجهات



يوجد عمودان حجريان على أطراف الشرفة الجنوبية، وهي أعمدة دائرة ذات قواعد مربعة وتنتهي بتاج عليه نقوش حجرية.

يوجد مدخلان للمنزل، مدخل جنوبى عبر شرفة المنزل يؤدى الى فراغ الطعام، والآخر شمالى يفتح مباشرة على الفراغات الخصوصية في البيت.

- سقف البيت مستوى والسطح مغطى بالقرميد.

يحيط بالبني حديقة خضراء تعزله عن البيئة المحيطة خاصة من الجهة الشرقية، بينما يشرف من الغرب على أرض مفتوحة.

يحتوى المبني على حمايات لجميع الشبابيك ودرابزينات ذات تصميم تقليدي وبسيط.

### المدخل



### المعدل

### 2

## القيمة التاريخية



يحسب رواية السيدة ليلى خوري، المستأجرة السابقة للبيت، يرجع تاريخ البناء إلى العشرينات من القرن الماضي.

سكن البيت عدة عائلات: بيت السخنة، عائلة ابو نحلة ما بين الخمسينيات والستينيات، عائلة طنوس، عائلة فاشة، ثم عائلة خوري عام 1966 حتى العام الماضي.

### الأسطح والأسقف

### الأرض المحيطة


### أعمال الحديد

## القيمة الاجتماعية



1

المبنى يحمل قيمة اجتماعية عالية في المدينة. معروف من أهل البلد على أساس انه مبني جميل و جذاب، ومعلم معماري كان مقصدًا للزائرين في الفترة عندما كان الاعتماد على التنقل على الأقدام. و قبل ان يحول الشارع الرئيسي المؤدي للمبني الى شارع خارجي.



3

- يتمتع المبنى بأصالة حيث لم يتغير شيء من معالله.

3

- لا يزال المبنى يحتفظ بطابعه السكني. رغم اضطرار آخر المستأجرين للخروج منه في العام الماضي لأن صاحب البيت باعه لتاجر والذي بدوره عرضه للهدم.

2

- يحتفظ بمعظم الأبواب والشبابيك وأعمال الحديد (أبارجورات بدفات) و الحميات بحالة جيدة ولا تزال أصلية و كانت تجرى عليها أعمال الصيانة بشكل مستمر.



## المعدل



2

• الشرفة خلت نصف الواجهة الجنوبية .  
- المدخل الرئيسي للمبني يتوسط الشرفة.

1

- الشرفة مغطاة ببلاط ميز.  
يوجد فتحات مستطيلة واخرى مستطيلة بأقواس نصف دائرة. وهناك تماثل في توزيع الفتحات على الواجهة.

2

الأعمدة على الشرفة ذات نسب وشكل ميز للواجهة الرئيسية.

2

حجم التكوين كبير نسبياً.

1

سقف مستو وسطح قرميدي مائل.



## المعدل

## القيمة الحسية للمشهد المحيط

البيئة المحيطة تبرز جمال المبني من جانب ولكنها تعطيه جواً من العزلة والاستقلالية في نفس الوقت.



2

## مدى تعرض المبني للأخطار

نظراً لوقوع المبني في المنطقة الانتقالية بين التجاري والسكنى فهو معرض لخطر الهدم، أو في حال تم البناء على الأرض المجاورة فسيصبح المبني غير مرئي من قبل العامة على الإطلاق.



1

## مدى تمثيل المبنى لطراز معماري أو حيatic

يمثل المبنى نمط حياة غير تقليدي، ويعبر عن مستوى معيشة فوق المتوسط..

المجموع 15/20

المعدل الكلي 75%