



* Eccentrically Loaded Foundation:

الحمولة غير المتوازنة أو في موقعتنا




← طابقتين بسبب في concentrated load (stress) يكون stress




(point)

← في حال اتبعنا اللود ممانعة معينة (المبينة نظرياً) عن الممانعة من جانب واحد


الترتيب من منتظم [Sand Viment principle]



← طابقتين علينا Moment يغير الترتيب من منتظم



$$q_{max/min} = \frac{Q}{BL} \left[1 \pm \frac{6e}{B} \right]$$



← q = zero min ← في حال تكافؤ الماكسم (e)

← في حال طرح اللود عن الثلث الأول من الارتفاع نصيرنا قوة شد (فحصاً في

الجرم الخرساني) ، أما بالوسط منه لا نرغم نصيرنا تشرية لا ما يستعمل تشرية



← في حال $e > \frac{B}{6}$

not verified

$$\sum Fy = 0$$

$$\sum M = 0$$

نصير في B من القاعدة طال

① في باقي الارتفاع solve By statics

$$q_{max} = \frac{4Q}{3L(B-2e)}$$

② check بعد

← contact pressure : الترتيب من الكوبد ريبين القاعدة ريبين الأرتبة التي موجودة


على

• Gantry sign \Rightarrow L_s

+ كبريات الا تكادف

تصميمات على ال

Eccentricity



↓ Eccentricity \uparrow نقل ، نقل \uparrow Eccentricity \downarrow ، \downarrow نقل \uparrow Eccentricity \downarrow .

$$\left. \begin{array}{l} B_{effective} = B - 2e \\ L' = L \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{eccentricity} \\ \text{في حالة ال} \\ B \text{ ال} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} L'_{effective} = L - 2e \\ B' = B \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ecc.} \\ \text{في حالة ال} \\ L \text{ ال} \end{array}$$

«والأقل فيهم هو الذي يدخله المادلة»

$$Q_{ult} = q' [B' L']$$


* Example :-

For the continuous footing

What is Q_{ult} ?

الاستاتيكي الجزيئي لا يصدق

effective Area, effective stress



$$\phi = 35^\circ$$

$$c = 0$$

$$\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$$

$$Q_u = q N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + \frac{1}{2} B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma c}$$

~~قوة القص~~

$$A' = [2 - 2 \times 0.2] (1) = 1.6 \text{ m}$$

$$\text{for } \phi = 35^\circ \rightarrow N_q = 33.3, N_\gamma = 48.03$$

$$F_{qd} = F_{\gamma d} = 1 + 0.1 \left(\frac{4}{6} \right) \tan \left(45 + \frac{35}{2} \right) = 1.128$$

$$F_{qs} = F_{\gamma s} = 1$$

... then complete ...